Q 6



Product data:

Materiale	Nome {}	sp {Spessore}|mm	Formato
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000
Cobre	Q 6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 (tetti ventilati)	0.6	Bobina|1000

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCr - av x sp
Geom	=	Esagonale, Romboidale,Quadra, Tonda, Spianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista